

附件 3

人员访谈记录表

访问时间	2019 年 6 月	访问人	刘龄童
受访人	胡新来	职务	保定华瑞化工有限公司 厂长

访问内容经整理后内容如下：

华瑞化工主要建筑及生产设施分布情况如下：

生产车间 1：位于厂区南部，生产车间东部为 3 层框架结构楼，中部和西部为 1 层框架结构；主要生产设备为碱化机、醚化机、精馏塔、破碎机、烘干机等。目前生产设施已清运出厂，车间闲置，水泥地面未破除。

生产车间 2：位于厂区北部，生产车间东部为 3 层框架结构楼，中部和西部为 1 层框架结构；，生产车间 2 仅进行设备的安装调试，未投入使用。目前生产设施已清运出厂，车间闲置，水泥地面未破除。

储罐区：位于厂区中部，生产车间 1、生产车间 2 之间，主要用于 2 个浓酒罐、3 个液碱罐、1 个稀酒罐、1 个废酒罐的存储。目前储罐区防腐防渗措施未被破坏，地面硬化良好。储罐区附近有少量油污遗撒。

实验室：位于厂区东部，生产车间 1、2 之间。主要进行产品、原料的 pH 值、粘度、粒度、白度、灰度等性质分析，以满足客户要求。

成品仓库、包装厂房：位于厂区西侧，主要生产设备为包装设备。目前，设备已清运出场，车间闲置，水泥地面硬化良好。

循环水池：位于厂区生产车间 1 东北角。目前，循环水池已停用，水泥底槽完好，四周硬化良好。

锅炉房：位于厂区南侧，主要生产设备为锅炉、排气筒。目前锅炉已拆除，21m 高排气筒停用。锅炉间地面覆盖 1.5-2m 高的建筑垃圾。

办公区：不涉及生产，无生产设备分布，水泥地面未破除。

受访人签字：胡新来

人员访谈记录表

访问时间	2019年6月	访问人	刘龄童
受访人	刘军	职务	保定华瑞化工有限公司 办公室主任

访问内容经整理后内容如下：

1、保定华瑞化工有限公司占地原为农田，全厂地面除绿化外，全部为浇筑水泥。

2、该企业主要原材料为精制棉、乙醇、液碱、纯碱、氯乙酸、盐酸等；其中液碱、乙醇灌装储存，罐区做防渗、防腐处理，设有围堰、围槽。生产期间储罐未发生过泄露等环境污染事故。

3、企业无废水产生，厂区内不设污水处理设施。生产过程精馏塔产生的塔底残渣经专用容器保存，暂存于厂区危废间内，定期由有资质单位处置。塔底残渣的暂存、转运过程中未发生过遗撒等环境污染事故。

4、生产过程中未发生事故；未与周边群众发生环境纠纷。

受访人签字: 刘军

人员访谈记录表

访问时间	2019 年 6 月	访问人	刘龄童
受访人	韩建业	职务	保定华瑞化工有限公司 原生产车间职工

访问内容经整理后内容如下：

- （1）原华瑞化工场地内生产设备已全部清运出场，所有建筑基本保存，锅炉房堆积有少量建筑垃圾；
- （2）原华瑞化工厂区地面除绿化外，全部硬化，场地大部分区域地面未扰动；
- （3）保定华瑞化工有限公司在生产过程中风机、泵的基础位置在更换机油的过程中有少量油污撒漏。
- （4）保定华瑞化工有限公司西部紧邻边界的库房，原设计为杂物间，实际未使用，一直空置。

受访人签字：韩建业

附件 3

人员访谈记录表

访问时间	2019 年 6 月	访问人	刘龄童
受访人	付光耀	职务	保定群缆商贸有限公司经理
受访人	杨骏	职务	保定群缆商贸有限公司经理

访问内容经整理后内容如下：

本次场地环境调查的地块位于保定市高碑店市新昌北大街以东、永昌路北，为保定华瑞化工有限公司原厂址占地。该地块总面积为 12635.03 m²（约合 18.95 亩），由西部“L”型地块（1762.58 m²）和东部矩形地块（10872.45 m²）两部分构成。其中西部“L”型地块为原保定华瑞化工有限公司库房和绿化用地，东部矩形地块为原保定华瑞化工有限公司主要生产区、办公楼、宿舍楼等。该地块分属两个不同土地证，现已由保定华瑞化工有限公司转让给保定群缆商贸有限公司。

保定华瑞化工有限公司于 2007 年至 2017 年期间在该地块内从事产品生产经营活动，主要产品为羧甲基纤维素钠（CMC），生产规模为 2000 吨/年。2017 年 6 月，该公司全面停产，厂内生产设施等全部拆除，停产后厂区处于闲置状态。2019 年 4 月保定华瑞化工有限公司将厂区占地出让给保定群缆商贸有限公司，保定群缆商贸有限公司未在该地块内进行任何工业生产活动，只是产权所属进行了变更。

受访人签字：杨骏
付光耀